رقم ۳ - ۲۱/۲۰۹۱

جعيالهنك المضرية

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة \_ تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٢٠

مواصفات

الطوالقسلين

لعليات التحليل الكيمياني الخاصة بالحارمات

الثمن ١٠٠ مليم

ESEN-CPS-BK-0000000353-ESE

00426417

-

رقم ۳ ــ ۱۹۵۷/۱۲

جمعيالهناك بالبضرتير

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة ــ تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٢٠

# مواصفات

الطوالقيلية

لعليات النحليل المصيميان الخاصة بالحارمات

مطبعة الاعتباد بمصر

السادة أعضاء لجنة مواصفات مواد البناء فى فترة عام ١٩٥٥ --

۱۹۵۳ : محمد عومز كمال

أستاذ المواد سابقا بكلية الهندسة ( جامعة القاهرة ) محمد خالد سعد الدين

نائب مديرعام مصلحة المبانى بوزارةالشئون البلدية والقروية محمد محمود ابراهيم

رئيس قسم التعدين بكلية الهندسة ( جامعة القاهرة )

مصطفى السميد

أستاذ المواد بكلية الهندسة ( جامعة عين شمس )

حسن البهتيمي

مدير شركة مصر للبناجم والمحاجر محمد محمد ع في

اخصائى الكيمياء الصناعية بكلية الهندسة ( جامعة القاهرة )

جمال جاد

اخصائى الحراريات والحزف بالمركز القومى للبحوث

جممعیة الحهندسین المصریة لجنة مواصفات مواد البناء

# الطرق القياسية لعمليات التحليل الكيميائي

### الخاصة بالحراريات

يتبع لإجراء عمليات التحليسل الكيميائى الخاصة بالحراريات المعاصة القياسية الآتية:

العينات : العينات : المينات : المين

أولا ـــ للطوب والقطع الحرارية .

ثانيا : للحراريات المطحونة :

تؤخد من الحراريات المطحونة كمية فدرها ٦ كجم أتمثل الكمية الموردة وتجرى لها حملية التجرئة التي سبق شرحها في طريقة أخدعينات الطوب والقطع الحرارية للحصول على ما مقداره ١ كجم ويطحن هذا المقدار ليمر جميعه من منحل سعة قتحته ٣,٨٣ ملم ثم يقسم للفسر الطريقة السابق شرحها للحصول على كمية قدرها ٥٠٠جم تصحن بعد تذليم بتمامها من متخل سعة فتحته ٥٥ ملم .

#### ٧ ــ المواد الكيميائية المستعملة في التحليل.

يجب أن تكون جميع المواد والمحاليل المستخدمة فى عملية التحليل. الكيميائى للحراريات مواد نقية تامة النقاء وخاصة باجراء التحاليل. الكيميائية كما يجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا .

🍟 ــ طريقة التحليل وتشمل: ـــ

أولاً: تقدير كبية الرطوبة :

يسخن ما مقداره من ٥ إلى ١٠ جرامات من المادة المجففة في الهوا. (المادة التي تدكمون قد مرت من منخل مقاس ١٩٠ عينا ( ١٦٥ ملم ). في فرن التجفيف عند حرارة ١٩٠٥م إلى أن يثبت الوزن ويمثل الفرق. بين الوذنين مقدار الرطوبة في الميشة . وتقدر الرطوبة مثويا بالنسبة للوزن الجاف .

ثانيا : تقدير الفقد في الوزن بالتسخين : .

يسخن جرام واحد من العينة المنطوقة المجافلة ( التي سيق تجفيفها في فرن التجفيف عند حرارة ١٠٥٥م) في بوتقة من البلا تين الحياء ١٠٥٥م بريادة أو نقص مقداره ٢٥٥م إلى أن يثبت ترزن العينة به ويراحي أن يكون تسخين العينة في جو مؤكسه أن تكون العينة على تضال مباشر بالهواد ٢٠ ويكني عادة لعملية الجويش هذه حوالي ٣٠٠ دقيقة أبر يسجل، الفقد في الوزن منفضلا عن تتائج التخليل تحت عنوان لا و الفقد في الوزن منفضلا عن تتائج التخليل تحت عنوان لا و الفقد في الوزن منفضلا عن تتائج التخليل تحت عنوان لا و الفقد في الوزن منفضلا عن تتائج التخليل تحت عنوان لا و الفقد في الوزن منفضلا عن تتائج التخليل تحت عنوان لا و الفقد في الوزن منفضلا عن تتائج التخليل تحت عنوان لا و الفقد في الوزن منفضلا عن تتائج التخليل تحت عنوان الا و القدد التركيف و المينة المجلمة المناسبة لوزن العينة المجلمة المناسبة الوزن منفضلا عن المناسبة الم

ويتغير الفقد فى الوزن بالتسخين حسب طبيعة العينة فقد محتوى على نقص فى الوزن يرجع سببه إلى وجود مواد كريونية فى العينة أو إلى ذيادة فى الوزن يرجع سببها إلى أكسدة مركبات حديدية موجودة بالعينة

ثالثاً : تقدير السيليكا وأكاسيد الحديد والألمنيوم والتيمينيوم والكاسيوم والمفنسيوم .

# (١) صهر العينة :

يصهر جرام واحد من العينة المجففة عند . ١ ٩°م والمسحوقة سحقا ناعما مع ٧ جم من كربونات الصوديوم اللامائية في بوتقة بن البلاتين ذات غطاء . وترفع درجة الحرارة تدريجيا إلى أن تزول الرغوة المشكونة من جراء المتسخين ثم يستمر في عملية الصهر إلى أن تتم وذلك برفع . درجة الحرارة إلى . . . ١°م لمدة ثلاثين دقيقة مع مراعاة تحريك البوتقة تحريكا خفيفا من آن لآخر لضان الخلط الجيد أثناء عملية الانصار ثم وعاء به ما البرتقة بمحتوياتها لجأة وذلك بغمر نصفها الأسفل في وعاء به ما بارد ثم توضع بوتقة البلاتين وغطاؤها في جفنة من البلاتين أو من الصيني بها . . . وهم من الماء المقطر الساخن ثم تغطى الجفضة بزجاجة ساعة وتضاف بضع قطرات من الكحول التي ثم يضاف تدريجيا . وسم من حض الحيدروكلوريك (وزنه النوعي ١٩١٦) وتدفأ الجفنة حتى يمكن ازالة المادة المنصهرة من البوتقة ومن غطائها تماما ثم تفسل البوتقة وغطاؤها بالماء المقطر الساخن جيسدا إلى أن يزول تماما ما قد يكون عالما من المادة المنصهرة ويستخدم في عملية الازالة هذه قضيب من الرجاج مغطى رأسه بقطمة من المطاط ثم تفتت أية قطعة من العينة لم يتم ذوبانها في المحلول.

### (ب) تقدير السيليكا .

يبخر المحلول الناتج من المادة المنصهرة حتى الجفاف على حمامساخن. وعا يسهل عملية التجفيف التمام تكسير القشرة التى تتكون على سطح: المحلول أثناء التبخير من آن لآخر وعندما يتم التجفيف تغطى الجفئة بزجاجة ساعة وتبلل محتويات الجفنسة بمقدار ٢٠ سم مم من حض. الهيدروكلوريك (وزنه النوعي ١٩١٦) وتترك لبضع دقائق ثم يسخن مقدار ٧٥ سم من الماء الساخن حتى تذوب جميع الأملاح ثم تسخن الجفئة على حام ما في لمدة و دقائن ويرشح بعدها المحلول (ويستخدم في علية الترشيح هذه ورق ترشيح وا بمان رقم ٤١ أو ما يمائله) ويتم نقل السيليكا إلى ورقة النرشيح باستخدام ماء ساخن دافق وليس من الضروري.

حك الجفنية بالقضيب الزجاجي ثم يغسل الراسب ه مرات يحمض الهيدروكلوريك المخفف ( ١ : ٩٩ ) ويتبع ذلك بماء ساخن[لىأن يصمح ماء الغسل خاليــا من آثار الحمض ( ويتحقق ذلك بالاختبار الخاص الكشف عن الكلوريدات ) . ويحتفظ بعد ذلك بورقة الترشيح المحتوية على الراسب لعملية الحرق التالية ثم يرد الرشيح إلى الجفنة مرة ثانية ويعاد تبخيره حتى الجفاف وتغطى الجفنسة بزجاجة ساعة ثم توضع فى قرن التجفيف الهوائى لمدة ساعة عنسد ١١٠° م ثم تترك لتبرد و تبلل عتويات الجفنة بعـد ذلك بحوالي ٢٠ سمٌّ من حض الهيدروكاوريك ﴿ وَزَنَّهُ النَّوْعَي ١٠٦٦ ﴾ وتترك لبضع دقائق ثم يضاف مقدار ٧٥سم؟ من الماء الساخن وترفع الجفنــة على حمام مائى لمدة ه دقائق ثم ترشح محتويات الجفنة ( باستخدام ورق ترشيح وآتمان رقم . ٤ أو ما يماثله ) وذلك بنقلها إلى ورقة الترشيح باستخدام الماء الساخن الدافق مع حك الجفنة بقطعة من المطاط مركبة على قضيب من الزجاج ثم يفسل الراسب خمس مرات بحمض الهيدروكلوريك المخفف ( ٩٩:١ ) وبعد ذلك بالماء الساخن إلى أن يصبح ما. الغسل خاليســـاً من آثار الحمض ومحتفظ بالرشيح وناتج عمليات الغسل لتقديركمية أكاسيد الحديد والالمنيوم والتيتينيوم الخ . .

و توضع ورقتا الترشيح المحتويتان على الراسبين دون تحفيف فى بوتقة من البلاتين معلوموزنها ثم تسخنالبوتقة بحرص لتجفيف الراسب وتفحيم ورقة الترشيح ثم تحرق الورقتان برفع درجة حرارة التسخين

إلى أن تطرد مادة السكربون وترقع درجة الحرارة تدريجيا إلى أن يتم حرق الراسب عند حرارة قدرها . ٥٠ ، ٥ ملمدة ثلاثين دقيقة وإلى أن يتمبت وزن الراسب ثم تترك البوتقة لتبرد فى مجفف وتوزن بعد ذلك لتميين وزن السيليكا (غير النقية ) ثم تبلل السيليكا المحروقة ببضع قطرات من حمض المكربتيك المخفف ( ١:١) ويضاف أليها حوالى ١٠ ، ١ مم من حمض الميدروفلوريك وتبخر ببطه حتى الجفاف على حام رملى أو ما يمائله (وبجب أن يحرى ذلك فى دولاب الأبخرة) ثم تحرق البوتقة بما عند . ٥ ، ١ مم بلدة ه دقائق ثم تترك لتبرد وتوزند بعدتذ ويطرح وزن المتبقى بها من وزن السيليكا غير النقية لتحديد وزن السيليكا الموجودة فى العينة المختبرة وإذا زاد وزن المتخلف من هذه العملية عن ه ميللجرامات تعاد عملية اضافة حمض الكربتيك وحمض الميدروفلوريك التأكد من تمام التخلص من السيليكا .

ويصهر المتخلف في بوتقة البلاتين مع كمية من كربونات الصوديوم اللامائية ثم تذاب المادة المنصهرة بمد تبريدها في حمض الهيدروكاوريك المخفف ( 1 : 1 ) ويضاف المحلول الناتح إلى الرشيح المحتفظ به لتميين أكاسيد الحديد والألومنيوم والتيتينيوم الخ .،

(ج) تقدير أكاسيد الحديد والألومنيوم والتيتينيوم .

وللعمل بكل دقة تجب ازالة البلاتين المذاب من المحاليسل المجمعة المحتوية على أكاسيد الحديد والآلومنيسوم والتيتينيوم فيرسب البلاتين بتمرير كريتور الهيدروجين فى المحلول ثم يرشح ويغلى الرشيح لطرد كبريتورا الهيدروجين ثم يؤكسد الحديد ثانية باضافة ماءالبروم ثم يغلى المحلول أطرد البروم .

ويضاف إلى المحلول ( الذي يكون،مقداره . ٣٠٠٠ تقريبًا )ما بين جرامين و ثلاثة من كاوريد الأمونيوم الصلب ويسخن المحلول إلى. ٨°م تقريباً تم تضاف الامونيا المحففة (٢:١) مع التقليب إلى أن يبدو أن الترسيب قد تم وبجعل المحلول قلويا ـــ ويعرف ذلك باختباره بأحمر الميثيل \_ ثم يغلى المحلول القلوى لمدة دقيقة بن ويترك لمدة خس دقائق کی برکـز الراسب ثم پرشح علی ورق ترشبح و اتمان رقم ٤١ أو ما عائله وينقل الراسب جميعه إلى ورقة الترشيح ويفسل خمس مرات محلول نشادری من نترات الامونیوم (۱٪) ویحتفظ بالرشیح ومیاه الغسل ويعاد الراسب ثاثية إلى كأس الترسيب وتبلل ورقةاالترشيح بقليل من حمض الهيدروكاوريك المخفف الساخن ( ١:١) وتفسل بالماء وتضاف مياه الغسل هذه إلى كأس الترسيب كما يحتفظ بورقة الترشيح لحرقها فيها بعد ثم يذاب المتبقى فى حمض الهيدروكلوريك مع مراعاةأن أن تكون زيادة الحض طفيفة ثم يضاف جرام من كلوريد الأدونيوم الصلب ويخفف المحاول إلى . . . ٣ سمَّ بالماء وتعاد عملية الترسيب كماسبق شرحه وبعد أن يتمالترسيب تضاف إلىالراسب لبابة من ورق الترشيح أو أية مادة مساعدة على الترشيح ويقلب الراسب بشدة ثم يرشح على ورق ترشيح واتمان رقم ٤١ أو ما يماثله ويغسل الراسب للتخلص من الكلوريدات بمحلول نشادري من نترات الأمونيوم ( ١ ٪ )ويضاف

وتوضع الرواسب وأوراق الترشيع المحتفظ بها للحرق في بو تقة من البلاتين معروفية الوزن ويسخن أولا ببط. التجفيف الرواسب ولتفحيم ورق الترشيح ثم يحرق الكربون وما يتبقى عند ١٠٥٠م إلى أن يثبت الوزن ويحصل هكذا على وزن لا كاسيد الحديد والالمنيوم. والتيتينيوم بجتمعة . ثم تصهر هذه الا كاسيد بعد وزنها في نفس بو تقة البلاتين مع ٦جم تقريبا من بير وكبريتات البو تاسيوم الحالية من الحديد ثم تبرد البو تقة وتستخلص المادة المنصهرة في كماس مع ١٥٠ سم من الماء ونحوه سم من حمن المكريتيك (وزنه النوعي ١٨٨٤) . هذا والمعمل بدقة فأنه قد يتحصل على أية سيليكا ذائبة بتبخير المحلول إلى أن تظهر أبخرة حض المكريتيك ثم يخفف المحلول بالماء ويرشح ويحرق تظهر أبخرة حض المكريتيك ثم يخفف المحلول بالماء ويرشح ويحرق

المتبقى ويمالج بحمض الهيدروفلوريك وحمض الكبريتيبك للحصول على السيليكا المستخلصة ويضاف وزن هذه السيليكا إلى وزن السيليكا المستخلصة من الذى حصل عليه من قبل ويراعى خصم وزن السيليكا المستخلصة من وزن أكاسيد الحديد والآلمنيوم والتيتينيوم المختلطة .

ويخفف المحلول الناتج من المادة المنصهرة مع البيروكبريتات أو الرشيح الناتح من استخسلاص السيليكا إلى ٢٥٠ سم تماما في قنيئة مدرجة وسيشار إلى هذا المحلول في هذه المواصفة بأنه والمحلول الاحتياملي . .

يقدر الحديد بطريقة قياس اللون باستخدام حمض الثايو جليكو ليك إذا لم يزد أوكسيد الحديد عن 1 بروبا لطريقة العيارية إذا زاد مقداره عن 1 ٪ .

## طريقة حمض الثايوجليكوليك :

يؤخذ من المحلول الاحتياطى ١٠ سم تخفف بالما. فى قنينة مدرجة إلى ٥٠٠ سم وذلك للحصول على و محلول الاختيار ، ثم تملاً سحاحة بمحلول قياسى للحديد ( ١ سم = ٥٠٠٠، ملليجرام من أوكسيدالحديد ح ، اس) وتملاً سحاحة أخرى بالماء المقطر ويستخدم زوج من مخابير و نسلر ، حجم كل منهما ١٠٠ سم ثم يضاف ١٠ سم من الماء إلى . ١ سم من الماء إلى . ١ سم من علول حمض الطرطريك ( ١٠٠/ ) فى مخبار نسلر رقم ١٠٠ م

كما يضاف . ١ سم ٢ من محلول الاختبار إلى . ١ سم ٣ من حمض الطرطريك ( . ١ / ) في مخبار نسلر رقم دب، ويخفف كل من المحلولين إلى . ٥ سم ٣ بلماء ويضفف كل من المحلولين إلى . ٥ سم ٣ من حمض الثايو جليسكوليك ويتبع ذلك باضافة هم سم ٣ من الأمونيا المخففة ( ١ : ١ ) إلى محتويات كل من مخبارى نسلر ثم تقلب المحالمة إلى مخبار نسلر وقم واء كما يضاف مقددار مساو من الماء إلى مخبار نسلر رقم وب، مع مراعاة التقليب إلى أن يتفق اللونان مع بعضهما عند النظر إلى الرجاجتين وهما في وضع رأسي .

وحيث أن مقدار الحديد الموجود في ١٠ سم ٣ من محلول الاختبار مساو لمقدار الحديد الموجود في حجم محلول الحديد القياسي المضاف فيمكن بذلك تقدير كمية أوكسيد الحديد في العيثة .

### طريقة المحاليل العيـــارية :

يخفف المحلول الاحتياطى إلى ٥٥٠ سم تقريبا ويسخن تماما إلى درجة الفليان ثم يبعد عن مصدر الحرارة ويمرر فيه تيار من غاز كبريتور الهيدروجين لمدة و ١ دقيقة ثم يعاد تسخين المحلول إلى ٥٠٠م حيث يبقى عند هذه الدرجة لمدة و دقائق ثم يرشح بطريقة السحب فوق طبقة من لباب ورق الترشيح لازالة كبريتور البلاتين وتفسل القنينة والراسب جيدا بمحلول كبريتور الهيدروجين ثم يسخن الرشيح ثانية حتى درجة الغليان ويمرد فيه تيار من غاز كبريتور الهيدروجين لمدة ودقائق أخرى

ويضاف ١٠ سم من حمض الكبريتيك المخفف (١:١) ويغلى في قنينة مركب عليها و صمام بنزن ، إلى أن يطرد كبريتور الهيدزوجين (ويختبر ذلك بورق خلات الرصاص ) ويستمر في الغليان لمدة ١٠دقا تن أخرى ثم تبرد القنينة دون نزع و صمام بنزن ، ويعابر بعد ذلك المحلول بمحلول قياسي من برمنجانات البوتاسيوم (٢٠,٠٥ ع).

ويبخر المحلول المعاير إلىأن يصبح حجمه . ١٥ سم " تقريبا تم يخفف بالماء إلى أن يصبح حجمه . ٢٥ سم " تماما وذلك للحصول على , محلول الاختبار ، اللازم لتميين أوكسيد التيتينيوم .

( ه ) تقدير أوكسيد التيتينيوم .

يقدر أوكسيد النيتينيوم بطريقـــة قياس اللون باستخدام فوق أوكسيد الهيدروجين .

تمالاً سحاحة بمحلول قياسى من التيتينيوم ( 1 سم" = 1, ملليجرام من أوكسيد التيتينيوم) كما تمالاً سحاحة أخرى بالماء ويستخدم زوج من مخابير نسلر سعة كل منهما ١٠٠ سم" ويوضع فى مخبار نسلر رقم دا، مقدار ١٠٠ ما المحتياطى ويوضع ١ سم" من حمض الكريتيك الحديد قد عين بطريقة قياس اللون وألا فيوضع ٢٠ سم" من حمض الكبريتيك المخفف ( ١: ٩) ومقدار ٣٠ سم" من الماء فى مخبار نسلو رقم دب، إذا كان الحديد قد قدر بطريقة المعايرة ثم يصاف مقسداد رقم دب، إذا كان الحديد قد قدر بطريقة المعايرة ثم يصاف مقسداد رهم من من فوق أوكسيد الهيدروجين ( قوته = ٢٠ حجا ) إلى

محتويات كل من مخبارى نسلوثم تقلب المحاليل ويضاف ببطء محلول التينيوم القياسى من السحاحة إلى مخبار نسلر رقم د١، ومقدار حجم مساو من الماء إلى مخبار نسلر رقم دب، مع التقليب إلى أن يتفق اللونان مع بعضهما عشد النظر إلى الرجاجةين وهما فى وضع رأسى.

وحيث أن كمية أوكسيد التبتينيوم الموجودة فى . ه مم من محلول الاختبار المستعمل تساوى كمية أوكسيد التيتينيوم الموجودة فى محلول التيتينيوم القياسى فيمكن بذلك تقدير كمية أوكسيد التيتينيوم الموجود فى العينة .

### ( و ) تعيين أوكسيد الالمنيوم .

يطرح مقدار وزنى أوكسيد الحديد وأوكسيد التيتينيوم من وزن الأكاسيد المختلطة الناتجة من علية الترسيب بالأمونيا للحصول على وزن أوكسيد الألمنيوم فى الميئة وقد يحوى هذا الوزن كذلك أية نوسفات فى الميئة وإذا أريد تقديرها فامه يجب اجراء ذلك على عينة منفصلة وفقا لإحدى الطرق القياسية .

## (ز) تقدير أوكسيد المكلسيوم .

يحمل حجم المحلول المحتمقظ به لتقدير أوكسيد الكلسيوم. ٢٥ سم تقريبا ثم يصناف اليه جُرّام واحدمن أوكسالات الآءونيوم ويغلى بمد ذلك و تضاف اليه الآءونيا المخففة (١:١) مع مراعاة التقليب إلى أن يصبح المحلول قلويا ثم يضاف ١٠ سم؟ من الآءونيا المخففة (١:١)

ويفطى الكأس زجاجة ساعة ويوضع على حمام مائىلدة ساعتين ويترك ليدد ومن المفضل تركه لليوم التالى ثم يرشح على ورق ترشبح واتمان رَقِمٍ . ٤ أو ما يما ثله و يفسل الراسب عمرات يمحلول بارد من أوكسالات الأمونيوم ( ١ ٪ ) ويحتفظ بالرشيح ومياء الغسل لتقدير أوكسيد المغنسيوم ثم يرد الراسب ثانية إلى كتأس الترسيب وتبللووقةالترشيح بحمض النتريك المخفف ( ١ : ١ ) وتفسل جيـدا بالماء الساخن وتجمع مياه الغسل فىكأس الترسيب ويحتفظ بورقة الترشيح للحرق ويذاب الراسب في حمض النَّديك المحفف الساخن (١:١) ويخفف المحاول إلى ٨٠ سمَّ تقريباً ويضاف مقدار ٢ ٍ . جمَّ من أوكسالات الآمونيوم الصلبة ويغلى المحساول ثم ترسب أوكسالات الكلسيوم كما سبق شرحه وتترك لتبرد وتتركز مدة ٣ ساعات على الأقل ثم ترشح الأوكسالات على ورق ترشيح واتمان رقم . ٤ أو ما يما ثله وبغسل الراسب جيدا بمحلول بارد منأوكسالات الأمونيوم ( ١ / ) ويضافالرشيح ومياه الفسل إلى المحاول المحتفظ به لتقدير أوكسيد المغنسيوم وبجعل المحاول حمضيا باضافة حمض الهيدروكلوريك ( وزنه النوعي ١٠١٦ ) أليه . ثم تحرق أوراق النرشيح بالراسب بكلاحتراس فىبوتقة منالبلاتين معلوم وزنها ويكونالحرقأولا ببط.كى يحترق الكربون تماما ثم إلى. و١٠م لمدة 10 دقيقة وإلى أن يثبت الوزن وتترك البوتقة بمحتوياتها لنبرد بعد ذلك في مجفف ثم توزن بسرعة لتعيين وزن أوكسيد الـكلسيوم .

ملحوظة : يراعى وضع البوتقـة بمحتويانها فى مجفف جيد نظرا لخابلية أوكسيد الكلمنيوم لامتصاص الماء .

#### . (ح) تقدير أوكسيد المغنسيوم .

يبخر المحلول المحمض المحتفظ به لتقدير أوكسيد المغنسيوم إلى أن. يصبح حجمه ٣٠٠ سم ٣ تقريبا ويضاف إليه بعد أن يبرد ٢١٠ من محلول حديث التحضير من فوسفات الاموتيوم (١٠ ٪) ثم يجعل المحلول البارد قلويا بإضافة محلول الأمونيا (وزنها النوعي ١٨٨٠.) ويقلب بشدة ويضاف إليه ٢٠سم \* من محلول الأمونيا ( وذنها النوعي ٠٨٨٠ ) ويقلب بشدة ثانية ليبدأ الترسيب ثم يترك لليوم التالى في فى حرارة تقل عن ه°م ويرشح الراسب على ورق ترشيح واتمــان رقم ٤٢ أو ما يماثله و بفسل ع مرات بمحلول الأمونيا المخففة (٢٩:١) ويستغنى عن الرشيح ومياء الغسل ثم ينقل الراسب إلى كأس الترسيب وتبلل ورقة الترشيح بحمض النتريك المخفف (١:١) وتغسل جيدا بالماء وتجمع مياه الغسل في كأس الترسيب ويذاب الراسب في حض النتريك المخفف الساخن (١:١) ويخفف بالماء إلى أن يصبح حجم. محلوله ٨٠ سم ً تقريباً ويضاف إليه ١سم ً من محلول حديث التحضير من فوسفات الآمونيوم ( ١٠ ٪ ) ثم يبرد المحلول ويجعل قلويا بإضافة. مجلول الأمونيا ( وزنها النوعى ٨٨٠. ) ويقلب بشدة ثم يضاف إليه ه سم اخرى من محلول الأمونيا (وزنها النوعي ١٨٨٠.) ويقلب بشدة مرة أخرى وينرك اليوم التالي في حرارة تقل عن °م ثم. يرشح الراسب ويفسل جيدا بمحلول الأمونيا المخفف البارد (١: ٣٩) ويستغنى عن الرشيح ومياه الغسل ثم يحرق الراسب وورقة الترشيح فى بوئقة من البلانين معلومة الوزن ويكون الحرق أولا عند حرارة قدرها . . . . ° م لمدة . ب دقائق وإلى أن يثبت الوزن ثم يوزن المتبق على هيئة بيروفوسفاف المفنسيوم .

وزن بیروفوسفات المفنسیوم بالجرامات × ۳٬۲۲۳ وزن أوكسيد المفنسیوم بالجرامات .

ملحوظة رقم ١ : تتأثو بو تقات البلاتين بشدة أثناء حرق الراسب عنه عدم غسله جيدا بمحلول الامونيا المخففة أو إذا حرق الراسب حرقا شديدا جدا قبل تأكسد جميع الكربون .

ملحوظة رقم ۲: إذا لوحظ وجود عنصر المنجنيز في العينة أثناء التحليل فأنه يجب عند ثد تصحيح وزن بيروقوسفات المفنسيوم لانه يحوى وزن بيروقوسفات المنجنيز في نفس الوقت فيذاب لذلك قوسفات المغنسيوم وقوسفات المنجنيز في ۲۰ سم من حمض الكبيريتيك المفنسيوم وقوسفات المنجنيز في ۲۰ سم من حمض التريك (وزنهاانوعي ۲، المخفف المحلول إلى ۹۰ سم ۱ بالماء ثم يضاف إليه ٤٠ جم من قوق ويخفف المحلول إلى ۹۰ سم ۱ بالماء ثم يضاف إليه ٤٠ جم من قوق يودات البوتاسيوم ويفلي لمدة دقيقة ويترك عند حرارة قدرها ۹۰ م يودات البوتاسيوم ويفلي لمدة دقيقة ويترك عند حرارة قدرها ۹۰ م يودات البوتاسيوم ويفلي كمات المنجنيز أي نسبة المنجنيز فيه معاومة ويكون محضرا بنفس الطريقة كما يمكن تقدير المنجنيز باستخدام جهاز ويكون محضرا بنفس الطريقة كما يمكن تقدير المنجنيز باستخدام جهاز البيرو فوسفات المكلي .

#### تقدير القلويات :

ملحوظة : من الضرورى الاهتمام بتقدير عنصرى الصوديوم. والبو تاسيوم الموجودين فى كميتى كربو نات الكلسيوم وكلوريدالأمو نيوم. المستخدمين فى تحديد القلويات بالمينات ويجب استبعاد مقسدارى الصوديوم والبو تاسيوم الموجودين بالكاشفين من وزن كل منهما عند تقدرها فى العينات .

#### الطريقة :

يطحن مقدار و, و جم من العينة المسحوقة سحقا ناعما مع و, جم من كلوريد الأمونيوم ثم يطحن المخلوط ثانية مع ٣ جرامات من كربونات الكلسيوم في هون من المقيق ويوضع و, وجم من كربونات الكلسيوم في قاع بو تقة من البلاتين (ومن المفضل أن تكون البوتقة من البلاتين (ومن المفضل أن تكون البوتقة الحلوط من النوع المعروف باسم و لورانس وسميث ») وينقل المخلوط من الحون المقيق الى البوتقة ثم ينظف الحون بمقدار و, جم آخر من كربونات الكلسيوم وتنقل هذه الكربونات لتفطية المخلوط المنقول إلى البوتقة ويدبج ما بالبوتقة بدقها برفق وإذا استخدمت بوتقة عادية من البلائين لعملية الحرق فيجب عندتذ وضعها في فتحة بلوح من البلائين لعملية الحرق فيجب عندتذ وضعها في فتحة بلوح من تفطى البوتقة بعطائها وتسخن تسخينا هينا إلى أن لا تلاحظ رائحة الأمونيا (ويراعي أن تصاعد ثمة أيخرة بيضاء من كلوريد الامنيوم عايدل على أن راد التسخين عالية جدا). ثم يسخن لمدة ساعة بحيث عايد على المدورة التسخين عالية جدا). ثم يسخن لمدة ساعة بحيث

يكون الجزء الأسفل للبوتقة الموجود بها طبقة كربو نات الكلسيوم عند درجة قدرها . . . ° م و لكي تصبح القلويات قابلة للذوبان و لتفادي أى فقد لها وأية صعوبة في استخلاص المخاوط بالمــاء فانه يجب حرق المخوط حرقا ناما ولا يجب صهره ثم تترك البوتقة لتبرد وتنقل المادة المتماسكة إلى جفنة من البلاتين أو من الصينى مع استعال الما. الساخن لغسل البوتقة وتفتت المادة المتهاسكة وتترك لمدة ثلاثين دقيقة مع ٨٠ سمُّ تقريبًا منالمًاء الساخن ثم ترشح بمدذلك على ورق ترشيح وآتمان رقم . ٤ أو ما يماثله ويغسل المتبتى غسلا جيدا مرتين ويصفى كل مرة بنحو . ٤ سم ٌ من الماء الساخن مع مراعاة تقليب المتبقى بالماء فى كل مرة وبعـد ذلك ينقل المقبقي إلى ورقة الترشيح ويفسل جيدا بالمــاء الساخن ويستغني عنه ( علما بأنه بجب أن لا يكون هناك متبق صلب. غير قابل للذوبان في حمض الهيدروكاوريك إذا كانت المينة قد تفككت أى انحلت بماما بوساطة عملية التماسك) ثم يجعل الرشيج حمضيا بإضافة حمض الهيدروكلوريك ويسخن إلى . ٩° م ويضاف اليــه اسم من محملول كلورند الباديوم (١٠ ٪ ) وذلك لإزالة أية كريتات ثم يعادل المحلول تماما بمحاول الأمونيا المخففة ( ١ : ١ ) ويضاف اليه ١٠ سم٢ من محلول كربونات الامونيوم ( ٢٠ ٪ ) لغرسيب الكالسيوم. والباديوم الزائد ويرشح الراسب على ورق ترشيح واتمان رقم . ٤ أو ما يماثله ويفسل بالمـاء ثم ينقل الرشيح إلى جفنة من البلاتين ويبخر وبعد ذلك ينقل المتبقى من عملية التبخير إلى كأسالترسيب ويذاب في

حمض الهيدروكلوريك الخفف (١:١) بحيث تكون زيادته طفيفة وتفسل ورقة النرشيح إجيدا بحمض الهيدروكاوريك أولا ثم بالماء ثم يسخن المحلول إلى درجة الغلمان وترسب كربونات الكلسيوم والباريوم ثانية بمعادلة المحلول تماما بمحلول الأمونيا المخففة (١:١) وإضافة ١٠ سم٢ من محاول كربونات الأ.ونيوم (٢٠٪ ) ويرشح على ورقة ترشيح واتمان رقم. ٤ أو ما يما لله و يغسل الراسب جيداً بكميات صغيرة من الماء ويستغنى عن الراسب ويضاف الرشيح ومياه الغسل إلىالمحلول المعد للتبخير في الجفنة ويكون التبخير حتى الجفاف وتزال آخر اثار للماء با لتسخين في فرن التجفيف عند . ٢٠° م لمدة ثلاثين دقيقة وذلك عا يمنع تناتر المادة المتبخرة أثناء اجراء العملية التالية وتسخن المادة المتبقية تسخينا هينا لتتطاير أملاح الآءونبوم ومن المفضل اجراء هذه العملية في فرن كهربائي عند . وي م ويجب عنــد اجرا. التسخين على مصماح بنزن اتخاذ الحمطة في تفادي التسخين أكثر بما مازم منعا لأى فقد للفلزات القلوية وتعالج محتوبات الجفنة بنحومهم٢ مسءاول أوكسالات الامونبوم ( ٤ ٪ ) ونقطة من الامونيا (وزنها النوعي • ٨٨. ) وذلك لإذابة كاوريدات الفلذات القلوية واترسيب الكلسيوم المتبقى ثم تفطى الجفنة بزجاجة ساعة وتترك لليوم التالى و رشح ما مها على ورقة ترشيح واتمان رقم . ه أو مايما لله ويستقبل الرشيح فيجفنة من البلاتين ويغسل الراسب بمحلول أوكسالات الأمونيوم البارد ﴿ ١ ٪ ) ويستغنى عن الراسب ثم يبخر الرشيح وميماه الغسل حتى الجفاف مع مراعاة تفطية الجفنة برجاجة ساعة إذا لوم الامر تفادية لاى فقد إذا ما تناثرت المحادة بفعل الحرارة وعند ما يصبح المتبقى تام الجفاف يسخن الى ٥٠٥°م كا سبق شرحه لسكى تتطاير أملاج الأمونيوم ثم يبلل ما يتبقى من عملية التبخير بعدد أن يبرد ببضع قطرات من حمض الهيدروكلوريك (وزنه النوعي ١,١٦) ويبخر حق الجفاف ثم يسخن باحتراس الى ٥٥٠°م تقريبا يحيث يكون التسخين عند درجة تقل عن الدرجة التي تسيح فيها كلوريدات الفلزات القلوية وتترك الجفنة لتبرد وتوزن لمعرفة وزنها وما بها من كلوريدات الفلزات القلوية المقتلطة ثم يذاب المتبقى في كمية صغيرة من الماء الساخن ويتقط به لتقدير الصوديوم أو البوتاسيوم ثم تسخن جفنة البلاتين وتبرد بعد ذلك وتوزن وبطرح وزنها من وزنها السابق وبها كلوريدات الفلزات الفلوية

ويجب اذاكان المتبقى غير قابل للذوبان تماما ترشيح الجور الذي لم يذب وحرقه مع ورقة الترشيح وخصم وزنه من وزن كلوريدات الفارات القلوية المختلطة .

ويمكن تقدير عنصر الصوديوم أو عنصر البوتاسيوم مياشرة في علول كلوريدات الفازات القلوية المحتفظ به ثم يعين وزن العنصر الآخر من وزن كاوريدات الفازات القلوية المختلطة .

١ سـ نعيين أوكسيد البو تاسيوم و تقدير أوكسيد الصوديوم .

ملحوظة: قد تحدث انفجارات خطيرة من جراء تسخين حمض البركاوريك في وجود عنصر السكريون والمواد العضوية والنراب الخ ويجب لذلك اجراء عمليات التبخير باحتراس في دولاب غازات نظيف .

#### ١ \_ تعيين أوكسيد البو تأسيوم .

يضاف ٢ سم ٢ من حمض البركلوريك ( وزنه النوعى ٢٠ ) إلى علول كلوريدات الفارات القلوية المحتفظ به في جفتة صفيرة من الصيني ويبخر المحلول على حمام مائى إلى أن تسكون مادة خانقة ذات قوام كالشراب تبرد وتخفف بعشر سنتيمترات مكعبة من الماء وتبخر حتى المخفاف ويبرد المتبق من عملة التجفيف ويضاف إليه ١٠ سم ٢ من مخلوط المكحول ، ﴿ ﴿ ويقلب جيدا ثم يرشح في بوتقة من السيليكا مسامية القاع ( رقم ٤) ذات وزن تابت أو على طبقة من السيليكا وينقل الراسب إلى البوتقة باستخدام تيار دافق بسيط من مخلوط المكحول ، ﴿ ﴿ مُ مَ يَفْسُلُ الراسب، مرات مخمس سنتيمترات مكعبة من علوط من مخلوط المكحول ، ﴿ ﴾ م ويفسل أخيرا مرتين بخمس سنتيمترات مكعبة من من مخلوط المكحول ، ب و تجفف البوتقة لمدة ساعة عند ١٠٥م من مخلوط ويزن ما ما على هيئة بركاورات البوتاسيوم

بوكل إ $_{1}$  بالجرامات imes ,٣٣٩٩ = بو $_{2}$  بالجرامات

٢ ــ تحديد أوكسيد الصوديوم بعد تقدير أوكسيد البوتاسيوم

يمكن بعد معرفة وزنكلوريدات الفازات القلوبة المختلطة ووزن بركلورات. البوتاسيوم تحديد وزن أوكسيد الصوديوم بوساطة المعاملين الآتيين ::

بوكل إ<sub>ي</sub> بالجرامات × ٥٣٨١ ، = بوكل بالجرامات

صكل بالجرامات × ٥٣٠٣. == ص١٩ بالجرامات

( ب ) تعيين أوكسيد الصوديوم وتقدير أوكسيد البوتاسيوم .

ر ــ تعيين أوكسيد الصودبوم ــ ينقل محاول كاوريدات الفلزات. القلومة المختلطة المحتفظ به إلى كأس صغير ثم يبخر حتى الجفاف تماما ويذاب المتبق من عملية التبخير في أقل مقدار ممكن من الماء ( مقدار قطرتين أو ثلاثة ) ثميضاف اليه ٢٠ سم٣ من محلول خلات الأورانيل. والمفنسيوم ويقلب ثم يترك ليتركز لمدة ساعة عند حرارة.٧٠م تريد أو تنقص بمقدار درجة واحدة ثم يرشح خلال بوتقة من الزجاج. مسامية القاع ( رقم ٤) وينقل الراسب من الكأس إلى بونقة الترشيعير مع استخدام تيار دافق بسيطمن محاول خلات الأورانيل والمفنسيوم. ثم يفسل الراسب و مرات بخمس سنتيمترات مكعبة من السكحول. المشبع بخلاتالأورانيلوالمغنسيوم ويتبع ذلك بالفسل مرتين بالآثير مقدار . سمَّ في كل مرة ويجفُّف الراسب بعد ذلك لمده . س دقيقة . عند . ١١، م ويوزن على هيئة خلاتاالأورانيلوالمغنسيوموالصوديوم ص ما (يوار ) (كم يدر ام) ، هر ايدرا بالجرامات × ٢٠٥٨ . --. صري بالجرامات به به لحد تقدير أوكسيد البوتاسيوم بعد تعيين أوكسيد الصودبوم : "يُمكّن بُعد تَعَرَفةً وَزَنْ كلوريدات الفلوات القاوية ووزن خلات الأورانيل والمغنسيوم والصوديوم تقدير وزن أوكسيد البوتاسيوم في العينة بوساطة المعاملين الآتيين :

ص ما ( بلد م ) ) ( ك يدر م ) ، و بدر م بالجرامات × ٢٠٠٠ و = ص كل بالجرامات ،

بوكل بالجرامات 🗴 ٦٣١٧ - 🚐 يوي: ١ بالجرامات .

## المواد الكيميائية المستخدمة

في عمليات التحليل الكيميائي الخاصة بالحراريات

يجب أن تكون جميع المواد الكيميائية الكاشفة منالنوع الخاص بالتحاليل وأن تنكون مضمونة النقاء وأن يكون الماء المقطر هو المسا. المستخدم في جميع عمليات النحليل.

۱ ـــ مخلوط السكحول د ۲ ، : يخلط ۹۷ سم ۳ من السكحول النقى مع ۳ سم ۳ من الماء ومقدار ۲۰٫۵ سم ۳ من حمض بركاوريك . ( وزنه المنوعى ۲٫۲۰ ) ثم يشمع هذا المخلوط ببركاورات بوتاسيوم .

علوط الكحول دب، تخلط . ه سم من الكحول النقى مع
. ه سم من الأثير اللامائي .

 ٣ - كحول مشيع بخلات يورانيل منسيوم الصوديوم: ترسب خلات يورانيل منسيوم الصوديوم من محلول كلورور الصوديوم ويرج الراسب مع كحول نقى ثم تدك المادة المملقة جانبا وترشح قبل الاستخدام مباشرة.

ع ـ محلوله الأمونيا : محلول أمونيا وزنه النوعى ٨٨٠.

ه ــ محلول الامونيا ( ۱:۱ ) : يخفف . . ه سم من مجلول الامونيا ( وزنه النوعى ۸۸۰ . ) بالماء إلى أن يصبح حجم المحلول لترا واحدا .

٣ ــ علول الأمونيا ( ( : ٣٩ ) : يخفف ١٠ سم من محلول الأمونيا ( وزنه النوعى ٨٨٠ . ) بالماء إلى أن يصبح حجم المحلول . ٥٠ سم ٢٠.

٧ ـــ كربو نات الأمونيوم ( ٢٠ / ) : يضاف ١٠٠ سم من علول الامونيا ( وزنه النوعي ١٨٠٠ ) إلى ١٠٠ جرام من كربو نيات الامونيوم ثم يخفف كل ذلك بالما. إلى أن يصبح الحجم ٥٠٠ سم مع مراعاة التقليب إلى أن تذويد الكربو نات .

۸ - نترات الأمونيوم (۱/ ): يخفف ۱۰ سم من حمض النتريك (وزنه النوعي ۱٤٢) بالماء إلى ۲۰۰۰ سم تقريبا بم يعادل بمحلول الامونيا (۱:۱) ويخفف بالماء إلى أن يصبح الحجم لترا واحدا مع مراعاة أن يكون المحلول قاوبا خفيفا (ويختبر ذلك بأحمر الميثيل).

 هـ أوكسالات الأمونيوم ( ١ ٪ ): يناب ١٠ جرامات من أوكسالات الاموتيوم في المهاء وتخفف بالمها. الى أن يصبح الحجم ١٠٠ سم ٠٠ .

١٠ ــ فوسفات الامونيوم (١٠ ٪): يراعى دائما أن يكون هذا المحلول حديث التحضير فيذاب جرامان من فوسفات ثنائى الامونيوم الهيدرو جينية فى الماء ويخفف محلولها بالماء الىأن يصبح الحجم ٢٠ سم؟

۱۱ ــ کلورید الباریوم (۱۰ ٪ ) : یذاب ۱۰ جرامات من کلورید الباریوم فی الماء ثم تخفف بالماء الی أن یصبح الحجم ۱۰ سم۳۰

۱۲ -- ماء بروم ( مشبع ) يرج ٥٠٠ سم٢ من الماء مع ٢٠سم٣ من البروم فى قنينة ذات سدادة من الزجاج .

۱۳ ــ حض الهيدروكلوريك : حمض هيدروكلوريك وذنه النوعي ١٠٦٠.

۱٤ ــ حمض الهيدروكلوريك ( ۱:۱) : يخفف ٥٠٠ سم من من حمض الهيدروكلوريك ( وزنه النوجي، ١٥١ ) بالماء إلى أن يصبح حجم المحلول الرا و احدا .

١٥ ــ حمض الحيدروفلوريك : ٤٠ ٪ بالوزن .

١٦ ــ فوق أوكسيد الهيدروجين أو الماء الاوكسيجينى :
٢٠ -جع) .

١٧ ــ خلات يورانيل مغنسيوم ( مشبع ) :

علول ( ا ) : يضاف ٥٥ سم ٣ من حمض خليك ثلجى ولتر واحد حن الماء إلى ٨٥ جرامات من خلات يورانيل متبلورة .

علول (ب) : يضاف ٥٧ سم؟ من حمض خليك ثلجى ولتر واحد من الماء إلى ٥٠٠ جرام من خلات مفنسيوم متبلورة .

ويغلى كل من المخاوطين إلى ٧٠°م ويقلبان إلى أن تذوب المواد ثم يخلط المحلولان إلى ب ويتركان لمدة ١٢ ساعة لسكى تنفصل خلات يورانيل المغنسيوم الزائدة . ويجب أساسا أن يكون المحلول مشبعا عند الحرارة التي يحرى فيها التقدير مثلا عند ٧٠° بزيادة أو نقص مقداره درجة واحدة .

١٨ – كاشف أحمر الميثيل : يذاب ١٫٠ جم من أحمر الميثيل فى
١٠ سم من الكحول الصرف ثم يخفف بالماء إلى أن يصبح الحجم
١٠٠ سم ٠٠ .

١٩ ــ حمض النيتريك : حمض نيتريك وزنه النوعي ١٠٤٢ .

۲۰ - حص النيتريك (۱:۱): يخفف ٥٠٠ سم من حص
النيتريك (وزنه النوعي١,٤٢) بالماء إلى أن يصبح الحجم لترا واحدا

٢١ ــ حمض بركلوريك : وزنه النوعى ١٠٢٠ .

۲۲ ـــ ماء غسل کبریتیدی (حمضی) : یضاف ۲۰ سم<sup>۳</sup> من حمض کبریتیك (وزنه النوعی،۱٫۸۶) إلی لتر واحد من الماء م یمررفی المحلول تیار سریح من غاز کبریتور الهیدروجین لمدة ۱۰ دقائق .

۲۳ ــ حمض كبريتيك : وزنه النوعى ١,٨٤ .

۲۶ - حمض كبريتيك ( ۱:۱): يضاف باحتراس ٥٠٠ سم من حمض كبريتيك ( وزنه النوعي ١٨٤ ) إلى ٥٠٠ سم من الماء مع مراعاة تبريد المحلول وتقليبة جيدا أثناء إضافة الحمض ثم يخفف المجلول بالماء إلى أن يصبح الحجم الرا واحدا.

٢٥ - حض كيريتيك ( ٩:١) يضاف باحتراس ١٠٠ سم من من حض كبريتيك ( وزنه النوعي ١,٨٤) إلى ٩٠٠ سم من الماءمعمراعاة تبريد المحلول وتقليبه جيدا أثناء اضافة الحمض تم يخفف المحلول بالماء إلى أن يصبح الحجم لترا وأحد .

۲۶ ــ حض طرطریك (۱۰ ٪) یذاب ۱۰ جرامات من حض الطرطریك فی الماء ثم بخففالمحلول بالماء إلىأن یصبح الحجم ۱۰۰سم ۳ ۲۷ ــ حض الثا یوجلیولیكك : ۹۰ ٪ بالوزن .

### المحاليل القياسية

ا سعلول حديدى (المحلول الاحتياطي): ينذاب ٢٠٧٨ وجم من شب الأمونيوم الحديديكي المبلور في ما دافي ويضاف إلى المحلول بعد أن يبرده سم من حمض كبريتيك (وزنه النوصي ١٩٨٤) شهيبرد ثانية ويخفف بالماء إلى أن يصبح حجم المحلول الحديدي لترا واحدا . ٢ سعلول حديدي وقياسي ، : يخفف ٢٥ سم من المحلول الحديدي الاحتياطي بالماء إلى أن يصبح الحجم الرا واحدا . يحوى كل الحديدي الاحتياطي بالماء إلى أن يصبح الحجم الرا واحدا . يحوى كل اسم من المحلول المخفف ٥٠٠ و ملجم من أوكسيد حديديك . ٢ سر منجنات بوتاسيوم : يذاب ٨ و جم تقريبا من برمنجنات

بوتاسيوم فى ٢٥٠ سم من الماء للحصول على محلول قوته ٢٠, ع تقريبا مم يغلى هذا المحلول لمدة ٥ دقائق و يرشح فى بوتقة من الزجاج مسامية المقاع و يخفف بالماء بعد أن يبرد إلى أن يصبح الحجم ٢٥٠ سم ثم يقوم بأوكسالات الصوديوم و تخفف أجزاء منه حسب الحاجة للحصول تماما على محلول برمنجنات قوته ٧, ٥ ع . ويحتفظ بمحلول البرمنجنات فى قنينة ملونة ذات سدادة من الرجاج .

إلى علول تيتينيوم (المحلول الاحتياطي): تبخر أو كسالات تيتانيل بو تاسيوم حتى الجفاف تقريبا مع حمض كبريتيك (وزنه النوعي ١٩٨٤) ويستخلص المتبق بالماء ويغلى لمكى تتميأ كبريتات التيتانيوم ثم ترشح ويغلل الراسب بالماء إلى أن يتخلص من المكبريتات ثم يحرق ليتحول إلى أوكسيد تيتينيوم ويصهر بعد ذلك جرام واحد من أوكسيد التيتينيوم النقى مع ١٠ جم من بيروكبريتات بو تاسيوم ثم يذاب في ١٠٠٠ سم من ماء به ٢٠ سم من حمض كبريتيك (وزنه النوعي ١٠٨٤) ثم يبرد ويخفف المحلول بالماه إلى أن يصبح الحجم الرا واحدا.

علول تيتينيوم , قياسى ، : يخفف ، ١ سم من محلول التيتينيوم الاحتياطى بالما ، عند اللزوم إلى أن يصبح الحجم ، ١ سم يحوى كل ١ سم من هدا المحلول المخفف ١, ملجم من أوكسيد التينيوم .

